

بررسی رفتار کمورئولوژی سیستمهای قالبریزی ژل با اینمی بالا نسبت به سیستم قالبریزی ژل متداول اکریل آمید

مهرداد کوبی^{۱*}، علی‌اکبر بابالو^۱، ابوالفضل براتی^۱

۱- گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

روش قالبریزی ژل یکی از روش‌های شکل‌دهی قطعات سرامیکی با کارایی بالا است. یکی از سیستمهای متداول روش قالبریزی ژل، سیستم اکریل آمید است که به دلیل سلطانزا بودن اکریل آمید صنایع مختلف روش‌های دیگر شکل‌دهی قطعات سرامیکی را به این روش ترجیح داده‌اند. برای حل این مشکل، می‌توان سیستمهای قالبریزی ژل با اینمی بالا را جایگزین سیستم متداول آکریل آمید کرد. برای این منظور بررسی رفتار کمورئولوژی این سیستمها ضروری است. در این تحقیق رفتار کمورئولوژی سیستم آکریلیک اسید که به عنوان یکی از سیستمهای قالبریزی ژل با اینمی بالا شناخته شده، بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می‌دهد که ترکیب درصد آغازگر (و شتاب‌دهنده) بیشترین تأثیر را روی رفتار کمورئولوژی سیستمهای قالبریزی ژل دارد. هر دو مونومر آکریل آمید و آکریلیک اسید، تأثیر مشابهی روی زمان تأخیر سیستمهای قالبریزی ژل دارند. ولی ترکیب درصد مونومر تک عامله، آغازگر و شتاب دهنده مورد استفاده در فرایند قالبریزی ژل برای سیستم آکریلیک اسید به ترتیب ۴، ۱۲۰ و ۱۲۰ برابر بیشتر از سیستم آکریل آمید است. این نتایج نشان می‌دهند که شدت واکنش پذیری آکریل آمید بسیار بالا بوده، برای فرایندهای قالبریزی ژل مطلوب است ولی این خاصیت باعث سلطانزا بودن این سیستم را در صنعت محدود کرده است.

واژه‌های کلیدی: قالبریزی ژل؛ کمورئولوژی؛ آکریل آمید؛ آکریلیک اسید؛ آلومینا.

در این روش، محلول آبی پودر سرامیکی شامل مقادیر

مقدمه

کمی از مونومرهای اتصال دهنده عرضی، آغازگر و شتاب‌دهنده تهیه و در داخل قالب ریخته می‌شود. سپس در اثر پلیمریزه شدن درجا، شبکه پلیمری ایجاد شده، ذرات سرامیکی را به شکل قالب در کنار یکدیگر نگه می‌دارد. در اثر عملیات حرارتی، قطعه خام تهیه شده خشک و حامل پلیمری از آن خارج شده، قطعه تف‌جوشی شده نهایی به دست می‌آید^[۵].

یکی از سیستمهای متداول روش قالبریزی ژل، سیستم

روش قالبریزی ژل به دلیل: قابلیت کنترل بالا، شکل‌دهی سریع، عدم وجود و یا حداقل بودن ترک یا نواقص دیگر، تهیه قطعات خامی با استحکام مکانیکی و چرمگی (Stiffness) بالا، حداقل آبرفتگی (Shrinkage) در طول مراحل خشک کردن و تف‌جوشی، توانایی ساخت قطعاتی با اشکال پیچیده و ابعاد دقیق، به عنوان یکی از روش‌های شکل‌دهی قطعات سرامیکی با بالاترین کارایی شناخته شده است [۴-۱].