



بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سدهای مخزنی و برقابی و روش‌های بهسازی آنها

دکتر جلال بازرگان^۱، علی رضا معظومی^۲

۱- استاد یار دانشگاه زنجان

۲- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

E.mail:Ali.reza.moazzami.63@gmail.com

خلاصه:

افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مهار آبهای سطحی و تولید انرژی الکتریکی، توسعه احداث سدهای مخزنی و برقابی را در مناطق کم آبی همچون کشور ما امری اختیار ناپذیر کرده است. در برخی موارد پتانسیل آبدی مناسب رودخانه، شرایط توپوگرافی مخزن و محور سد و... الیت احداث سدهای مخزنی و برقابی را فراهم می‌سازد. ولی ممکن است وجود ژیپس و انیدریت در پی و تکیه گاههای محور انتخابی، امکان احداث سد را با سوال روپرتو سازد. اگرچه احداث سد بر روی چنین ساختارهای زمین شناسی منع کلی نشده است ولی رفتار ژیپس در معرض جریان آب به دلیل پتانسیل زیاد انحلال پذیری آن تهدید کننده و موجب نگرانی می‌باشد. تجربه و تحقیقات انجام شده این مدل که پتانسیل انحلال پذیری مصالح ژیپسی همواره در معرض جریان آب با سرعت بالا تهدید کننده بوده است. در پژوهش حاضر با انجام آزمایشات آزمایشگاهی، روند و میزان انحلال ژیپس در جریان آب مورد بررسی قرار گرفته و روش‌های اصلاح چنین پی‌هایی با اهداف کاهش سرعت جریان نشستی، کاستن از نفوذ پذیری و پایین آوردن توان حلایت آب آورده شده است.

کلمات کلیدی: مصالح ژیپس، سرعت انحلال، ثابت انحلال، پتانسیل نفوذپذیری، توان حلایت

۱. مقدمه

رفتار ژیپس و انیدریت در برابر آب، همواره تهدید کننده، حساس و هشدار دهنده است. در برخی از موارد، ساختار زمین شناسی مخزن یا محور انتخابی سد ممکن است دارای مصالح ژیپس و انیدریت باشد. انحلال کانی‌های انحلال پذیر موجود در ساختگاه سدهای ساخته شده سبب توسعهٔ ترک‌ها و شکاف‌ها، افزایش نفوذپذیری پی‌و تکیه گاههای تخریب پرده‌ی تزریق و بروز مشکلاتی در زمینه‌ی پایداری سد خواهد شد. این مشکلات که ممکن است موجب نشست غیر یکنواخت پی‌شود، می‌تواند شکست و تخریب سازه‌ی هیدرولیکی را به همراه داشته باشد ولی باید توجه داشت که تعدادی از سازه‌های هیدرولیکی بنا شده بر روی سنگ‌های انحلال پذیر در مقابل پذیره در توءه سنگ باقی می‌ماند که این پذیره در پی‌شود قبل از رسیدن به این سنگ‌ها اشیاع شده‌اند.

تجربه‌ی مهندسی نشان می‌دهد که در کنار خطر بالقوه انحلال ژیپس و انیدریت، وجود یک عامل دیگر نیز ضرورت دارد تا انحلال و پیامدهای آن را به قفل در آورد و آن عبور جریان آب از میان لایه‌های ژیپس دار با سرعت کافی است. طی این فرآیند، کانی‌های انحلال پذیر به صورت بار محلول توسط آب جابجا شده و به جای آن فضاهای خالی در توءه سنگ باقی می‌ماند که این پذیره در پی‌شود موجب بروز مشکلاتی در زمینه‌ی پایداری سد خواهد شد. بالا بودن میزان انحلال با توسعه ترک‌ها و شکاف‌ها به افزایش نفوذ پذیری پی‌شود و افزایش نفوذ پذیری می‌تواند کارائی پرده‌ی تزریق سد را کاهش دهد و به دنبال آن توسعهٔ فضاهای خالی در انحلال سنگ‌می‌تواند موجب نشست غیر یکنواخت سازه شود. در این تحقیق سعی برآن شده است که میزان انحلال مصالح ژیپسی در پی و ساختگاه سدها با عبور جریان از میان لایه‌های ژیپسی با سرعت‌های مختلف، بررسی و توسعهٔ فضاهای خالی ناشی از انحلال مصالح ژیپسی محاسبه و مورد تحلیل قرار گیرد.

۲. خواص انحلال پذیری ژیپس و انیدریت

انحلال پذیری سنگ فرایندی است که با جریان یافتن آب بر روی سنگ و با نفوذ و حرکت آب در درون سنگ اتفاق می‌افتد. طی این فرآیند کانی‌های انحلال پذیر به صورت بار محلول توسط آب حمل شده و به جای آن فضاهای خالی در توءه سنگ باقی می‌ماند. این پذیره در پی‌شود موجب بروز مشکلاتی در زمینه‌ی پایداری سد خواهد شد. بالا بودن میزان انحلال با توسعه ترک‌ها و شکاف‌ها به افزایش نفوذ پذیری پی‌شود.