

## شناسایی غیرمخرب نوع ریزساختار و سختی در فولادهای ساده کربنی با روش حلقه هیسترزیس مغناطیسی

مینا کوهستانی محمد آباد<sup>۱</sup>، فائزه سلمانی<sup>۲</sup>، سعید کهربائی<sup>۳</sup>، ایمان احمدی اخلاقی<sup>۴</sup>

### چکیده

در قطعات عملیات حرارتی شده، همواره تفکیک قطعات با خواص ریزساختاری و مکانیکی مطلوب از قطعاتی که سیکل های عملیات حرارتی را به درستی طی نکرده اند، بسیار مهم و ضروری می باشد. روش های متداول برای این منظور شامل متالوگرافی و سختی سنجی بوده که علاوه بر ماهیت مخرب آنها که منجر به اختلال در کارایی قطعه می شوند، بسیار وقت گیر بوده و هزینه زیادی را نیز در بر دارند. روش هیسترزیس مغناطیسی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که خروجی های حاصل از آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده مورد نظر حساس هستند، می توان از آن در تشخیص ریزساختارهای مختلف بهره گرفت. در این مقاله این روش برای تفکیک ریزساختارهای حاصل از ۳ نوع عملیات نفوذی (آنیل، نرماله در هوای ساکن، نرماله در هوای متلاطم) و همچنین ۶ نوع عملیات غیرنفوذی (کوئنچ و کوئنچ/بازپخت در بازه دمایی  $200^{\circ}\text{C}$ - $600^{\circ}\text{C}$ )، از فولاد CK45 انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که تغییر در پارامترهای عملیات حرارتی شامل سرعت سرمایش و دمای بازپخت، بر خواص مغناطیسی قطعه اثر گذار می باشد. بنابراین روش غیرمخرب هیسترزیس مغناطیسی قابلیت تفکیک ریزساختارهای متفاوت ناشی از عملیات حرارتی مختلف و همچنین تعیین سختی آنها را با دقت قابل قبولی دارد.

کلمات کلیدی: روش غیرمخرب، حلقه هیسترزیس مغناطیسی، فولاد ساده کربنی، عملیات حرارتی، تغییرات ریزساختاری.

- 
- ۱- دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد (m.kohestani95@sadjad.ac.ir)
  - ۲- دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد
  - ۳- استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، Kahrobaee@sadjad.ac.ir
  - ۴- استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد