



تبیین پایداری ساختار کالبدی محلات شهری (مطالعه موردی: محله ده ونک تهران)

ابوالفضل رحمتی^{۱*}، ولی‌اله ربیعی فر^۲

۱- کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران، E-mail: abolfazl.rahmati@gmail.com

۲- کارشناس ارشد شهرسازی ، دانشگاه هنر تهران ، ایران ، E-mail: v_rabiifar@gmail.com

چکیده

از گذشته‌های دور محلات مسکونی شهرها، به عنوان سلول‌های حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساکنین آنها داشته‌اند. با توجه به اینکه در گذشته محلات شهری، مکانی برای گردآمدن افراد با ویژگی‌های قومی نژادی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی و ... مشترک بوده است.

مقاله حاضر با هدف تبیین پایداری ساختار کالبدی محله ده ونک انجام گرفته است. از روشهای توصیفی، اسنادی و بررسی کتابخانه‌ای برای دستیابی به ادبیات تئوریک موضوع و همچنین روشهای تحلیلی کیفی برای سنجش میزان تأثیرگذاری انواع متغیرهای توسعه پایدار محله ای بصورت توامان استفاده گردیده است. از روشهای معمول در مطالعات شهری، نظریه مراجعته به مراکز آماری، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی و مشاهده مستقیم و تکمیل پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های عمیق نیز برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شد همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجربی ساکنین بهره گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: ساختار کالبدی- اجتماعی- پایداری- محله ده ونک

۱- مقدمه

در این میان با مطرح شدن دیدگاه توسعه محله‌ای پایدار به عنوان دیدگاهی که حل مشکلات کنونی شهرها و زندگی شهری را درگرو بازگشت به مفهوم محله می‌داند، می‌توان با استفاده از نیروهای توانمند درونزا و سرمایه‌های اجتماعی موجود در آن به حل مشکلات موجود پرداخت.

ساختار فضایی محلات مجموعه‌ای مرکب از فعالیت‌ها و تعاملات اجتماعی، کاربری‌ها و عناصر کالبدی شاخص و هم‌چنین شریان‌های ارتباطی و فضاهای اعرصه‌های عمومی می‌باشد . این ساختار ، شبکه فضایی به هم پیوسته ای را تشکیل می‌دهد. شریان‌های ارتباطی به عنوان رشته‌های ارتباط دهنده محلات به رده بالاتر کالبدی ، یعنی منطقه و در نهایت شهر، حیات و سرزنشگی را به آنها منتقل می‌سازد. فضاهای عمومی محله مکان تبلور فعالیتهای اجتماعی می‌باشند. این مجموعه، شالوده سازمان فضایی - کالبدی در سطح شهر و اجزای آن را تشکیل داده و بیانگر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و به عبارتی بیانگر هویت آن جامعه می‌باشد.

محدود مطالعاتی در این تحقیق محله ده ونک در منطقه ۳ شهر تهران می‌باشد. مهمترین مشکل این محله بافت فرسوده آن است که در عرض بسیار کم معابر و نیز قطعات نامنظم و بسیار کوچک زمین ابنيه مشهود است. و همچنین با مشکلات اجتماعی در محله موواجه هستیم. مشکل