



مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی دیوار بنایی غیر مسلح تحت بارگذاری چرخه‌ای

فتح الله عثمان زاده^۱، بهزاد راضی^۲، الشن آهنی^۳ میر نقی موسوی^۴

۱- کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

۲- دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

۳- کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

۴- کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

آدرس پست الکترونیکی نویسنده رابط(fathollah.o@gmail.com)

خلاصه

ساختمانهای آجری غیر مسلح متداولترین و قدیمی ترین نوع ساختمان را در ایران تشکیل می‌دهند. در این سازه‌ها از دیوار بعنوان اعضا باربر ثقلی و جانبی استفاده می‌گردد. در این مطالعه برای مشخص شدن رفتار سازه‌های بنایی دو دیوار بنایی به ابعاد $174 \times 100 \times 10$ سانتی متر در آزمایشگاه ساخته و تحت تأثیر بارگذاری چرخه‌ای قرار گرفته شدند. دو دیوار از نظر خصوصیات مصالح و ابعاد یکسان بودند ولی دیوار شماره ۱ به خاطر مشکل اجرایی و زنجاب نکردن آجرها، چسبندگی و مقاومت برشی ملات آن ضعیف بود. مشخصات مصالح مورد استفاده در این دیوارها نیز با استفاده از استانداردهای مربوطه تعیین شدند. این دیوارها با نسبت ارتفاع به طول $57/0$ ساخته شد که در دیوارها با این نسبت مقاومت خمی بیشتر از مقاومت برشی است و انتظار می‌رفت که دیوارها در برخ با رفتار ترد بشکند. هدف از این آزمایش، شناخت رفتار دیوارهای بنایی موجود در کشور و بدست آوردن منحنی نیرو-غیرمکان بود.

کلمات کلیدی: مصالح بنایی، رفتار لرزه‌ای، مطالعه آزمایشگاهی

۱. مقدمه

با دقت در خرابی‌های ایجاد شده در زلزله‌های گذشته می‌توان دریافت که اغلب سازه‌های مصالح بنایی خسارت قابل ملاحظه‌ای دیده‌اند. با توجه به آنکه تعداد زیادی از ساختمانهای مناطق مسکونی در کشور ما با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده است، بررسی آسیب پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می‌باشد. همچنین اغلب سازه‌هایی که دارای اهمیت تاریخی می‌باشند، با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده‌اند. این نوع سازه‌ها معمولاً در برابر زلزله دارای ضعف‌های عمدی می‌باشند. شناخت این ضعف‌ها مقدمه‌ای بر انتخاب روشی مناسب برای مقاوم سازی آنها می‌باشد [۱]. عنصر اصلی باربر ثقلی و جانی در اینگونه ساختمان‌ها دیوارهای برشی آجری می‌باشد که بار سقف از طریق این دیوارها به پی منتقل می‌شود. نقطه ضعف اصلی در اینگونه ساختمانها نبودن اتصال مناسب بین اجزای تشکیل دهنده مثل اتصال واحد‌های بنایی به یکدیگر، اتصال دیوارها، اتصال دیوار و سقف است. ساختمانهای مصالح بنایی در برابر بارهای قائم از مقاومت نسبتاً خوبی برخوردار هستند، ولی مشکل اصلی کمبود شکل پذیری مناسب آنها به هنگام وقوع زلزله است [۲]. روپرتو کاپازو کا در سال ۲۰۱۱ بر روی دیوار بنایی غیر مسلح و مقاوم سازی شده با FRP آزمایشی انجام داده و حالت شکست آن را بررسی کرده است [۳]. محمد علی رضا زاده و عباس علی تسمیمی در سال ۲۰۱۰ بر روی پیچش ساختمان بنایی در آزمایشگاه مطالعاتی انجام دادند و رفتار آنها را با و بدون مقاوم سازی بررسی کرده‌اند [۴].

۲. مطالعه آزمایشگاهی

دو دیوار با ابعاد ذکر شده با آجرهایی با ابعاد متوسط $19/539 \times 9/85 \times 5/625$ در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی سهند ساخته شد و بعد از ساخت نیز نمونه‌ها تا ۲۸ روز تحت مراقبت رطوبتی کامل قرار گرفت. نمونه‌ها بر روی فونداسیون بتی با ارتفاع ۸ سانتی متری ساخته شدند و این فونداسیون با ۱۲ عدد پیچ پر مقاومت برای تحمل برش به کف صلب متصل شده بود. بعد از اینکه دیوارها به مقاومت قابل قبول رسیدند تیر بتی مسلح بر روی دیوارها با